



PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa	
M. ^a Dolores del Campo Pozas	Grupo Municipal Socialista
Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa	
<input checked="" type="checkbox"/> Pleno de fecha: 13 de febrero de 2008 JMD de San Blas	
Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)	
PROPOSICIÓN	
Contenido de la iniciativa	
<p>PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO DE SAN BLAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2008, RELATIVA A LA NECESIDAD DE MODIFICACIONES Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO PÚBLICO ALBERTO ALCOCER</p> <p style="text-align: center;">EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</p> <p>El Colegio Público Alberto Alcocer tiene su puerta de acceso situada en la Avenida de Canillejas a Vicálvaro, una vía que, como todos sabemos, tiene un tráfico muy intenso y de todos es conocido que en ella se han producido varios atropellos, alguno de ellos muy grave. La entrada y salida de los niños – más de 500- está dentro del arco de horas que conocemos como “horas punta”. Esta circunstancia nos hace temer, tanto a nosotros como a los responsables del centro, que pueda producirse algún accidente irreparable.</p> <p>Por otro lado, cuando se realizó la reforma integral del centro no se llevó el gas hasta la cocina, a pesar de que la toma del mismo está en la valla del patio a unos 15 metros de ésta. Esto, unido a que las escasas dimensiones de la cocina –a pesar de que presta servicio a más de 400 niños- que no permiten instalar ni un calentador eléctrico, ni un lavavajillas suficientemente grandes, obliga a las trabajadoras, a manipular agua fría, incluso en invierno, casi todo el tiempo.</p> <p>Además, los alumnos y los padres de los niños de infantil carecen de una marquesina, que les proteja de la lluvia, en la zona del patio donde esperan a entrar y salir de clase, la cancha de baloncesto tiene los bordillos de la plataforma sobre la que está construida peligrosamente deteriorados y en las escaleras del centro existen varios peldaños con baldosas –de muy baja calidad-, también dañadas.</p>	



En consecuencia con lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, este Grupo, somete a la consideración del Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN

La realización de una nueva puerta de acceso al colegio por la calle Hinojal, una vía mucho más tranquila en cuanto al tráfico y con una acera, también, amplia, que pensamos hará más fáciles y seguras las entradas y salidas de los escolares.

Llevar hasta la cocina el gas e instalar una caldera que permita disponer en la misma de agua caliente ininterrumpidamente.

Instalar una marquesina en la zona del patio que da a la calle Hinojosa, donde se producen las esperas de padres y alumnos de Infantil.

Reparar los bordillos que rodean la cancha de baloncesto y todas las baldosas deterioradas de las escaleras del centro.

Madrid, 13 de febrero de 2008

:

M.^a Dolores del Campo Pozas
Concejala Portavoz
GMS
JMD de San Blas

A LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN BLAS